

SMARTIX



DH-17

AGGIORNAMENTO FIRMWARE

A seguito di alcune **recenti modifiche nella trasmissione del segnale DVBT2** relativo alle programmazioni regionali da parte dell'emittente nazionale italiana potreste verificare alcune difficoltà nella **corretta ricezione/sintonizzazione** di alcuni canali/trasmissioni.

In particolar modo il **Canale RAI3** trasmette/trasmetterà (in funzione del periodo di cambio frequenze pianificate) le proprie programmazioni **sia a livello nazionale che regionale** (il TG Regionale).

Al fine di garantire la **corretta ricezione della programmazione regionale**, laddove questa risultasse non appropriata, potrebbe essere necessario un **aggiornamento del Firmware del decoder** in vostro possesso.

Potete **visionare il video dimostrativo o seguire le istruzioni** scaricabili **clickando sul pulsante "ISTRUZIONI"**

SCARICA
LE ISTRUZIONI

SCARICA
IL FIRMWARE

GUARDA
IL VIDEO